



1 Checklista utrustning

Vid lastning av farligt gods för transport på väg har vi som avsändare ett ansvar för att såväl fordon som chaufför uppfyller gällande regler för transporten. Följande punkter måste således kontrolleras visuellt enligt nedan, men då chaufförer vilka vi inte har anledning att misstro avhämtar godset räcker det med att chauffören intygar att denne uppfyller alla krav på särskild blankett avsedd för försäkran:

- I. Kontrollera att Chauffören har ADR chaufför utbildning. Vid värdeberäknad mängd behövs endast kapitel 1.3 utbildning och vid begränsad mängd ingen utbildning alls.
- II. Vid behov kontrollera att fordonet är godkänt för transport av det farliga gods som skall lastas.
- III. Kontrollera att fordonet är rätt utrustat:
 - Farligt gods skyltar.
 - Brandsläckare
 - En stoppklots per fordon.
 - Två självständiga varningsskyltar.
 - Ficklampa.
 - Lämplig varningsväst eller varningsklädsel.
 - Storetiketter vid behov
- IV. Kontrollera att personlig skyddsutrustning finns.
- V. Denna skall uppfylla kraven i transportkortet.
Innehåller ofta t ex:
 - Lämpligt ögonskydd.
 - Andningsskydd.
 - Skyddshandskar.
 - Lämpligt fotskydd.
 - Enkelt kroppsskydd.
 - Flaska med ögonskölj
- VI. Kontrollera att godset lastsäkras på ett korrekt sätt.